

Предписание	Устранение нарушений
<p>Предписание № 112/1/46</p> <p>– В отношении объекта руководителем организации разработать и утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил.</p>	Выполнено
<p>- Убрать из технического помещения в спортзале спортивный инвентарь</p>	Выполнено
<p>– Из подвала убрать хозяйственные помещения или выход из подвала изолировать противопожарными преградами от общих лестничных клеток.</p>	Выполнено
<p>– Организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>	Выполнено
<p>– Устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток привести в исправное работоспособное состояние.</p>	Выполнено
<p>– Запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа (спортивный зал, столовая).</p>	Выполнено
<p>– Демонтировать материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 — примененные для покрытия пола общих холлах на этажах (линолеум), чем Г1, В1, Д2, Т2— примененные для отделки стен в лестничных клетках (стены окрашены масляной краской).</p>	<p>Не выполнено. Приняты меры: подана заявка в титул ППМ в службу ДОГМ «Одно окно»</p>
<p>– Ширину эвакуационного выхода из лестничной клетки выполнить не менее 1.2 метра. В месте перепада высот на пути</p>	Выполнено

<p>эвакуации из спортивного зала предусмотреть лестницу или пандус.</p>	
<p>– Помещения в полном объеме оборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации (раздевалки, тренерская, служебное помещение в подвале).</p>	<p>Выполнено</p>